



Installimine

Namestitev

Instalare

Instalçōana

Diegimas

Instalação

Установка

ET
SL
RO
LV
LT
PT
RU

DVB-PC TV Stars
DIGITALER VIDEOREKORDER **DVR**



- ① PCI/PCIe-kaart / USB-boks / USB-välkmälu on kaasas. Järgige hoolikalt käesolevaid juhiseid.
- ② Kasutusjuhendid (TechniSat DVB tarkvara jaoks) asuvad CD-plaadil Installation. Lisaks leiate seal korduma kippuvaid küsimusi juhuks, kui teil tekib installimise käigus probleeme. Failide lugemiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
- ③ Tarkvara installimise ajal tuleb arvuti taaskäivitada. Installi-CD-d ei tohi enne tarkvara täielikku installimist CD-mängijast eemaldada. Mõnel juhul (Win98) on vaja operatsioonisüsteemi installi-CD-d.
Kui CD ei käivitu automaatselt, saate selle avada, tehes topeltklöpsi failil Start.exe. Faili leiate CD-it Windows Exploreri abil.



- ① Priložena je kartica PCI/PCIe/vmesnik USB/pomnilniška naprava USB. Prosimo, natanèeno sledite tem navodilom.
- ② Priroèniki za namestitev (za programsko opremo TechniSat DVB) so priloženi na namestitveni zgošèenki. Tam boste našli tudi Pogosto zastavljena vprašanja, ki vam bodo v pomoè v primeru morebitnih težav. Za ogled teh datotek je potreben program Adobe Acrobat Reader.
- ③ Med nastavitevijo programske opreme je potreben ponovni zagon raèunalnika. Pazite, da namestitvene zgošèenke ne odstranite iz CD-pogona, dokler ni namestitev programske opreme v celioti konèana. V nekaterih primerih (Win98) boste potrebovali namestitveno zgošèenko vašega operacijskega sistema.
Èe se zgošèenka ne zažene samodejno, jo lahko zaženete tako, da dvakrat kliknete na datoteko »Start.exe«. To datoteko lahko poišèete s pomoèjo programa Windows Explorer (Raziskovalec).

RO

- ① Conține cardul PCI/PCIe / USB box/memoria flash USB (1). Urmați cu grijă aceste instrucțiuni.
 - ② Manualele de instalare (pentru software TechniSat DVB) sunt incluse pe CD-ul de instalare. În continuare veți găsi întrebări frecvente care vă vor ajuta în cazul în care aveți probleme. Pentru a putea căsi fișierele aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader .
 - ③ În timpul instalării softwareului este necesară repornirea computerului. Asigurați-vă că CD-ul de instalare se află în unitatea de CD până când instalarea completă a software-ului a finalizat. În unele cazuri (Win98), veți avea nevoie de CD-ul de instalare a sistemului de operare.
Dacă CD-ul nu pornește automat, îl puteți deschide făcând dublu clic pe "Start.exe". Utilizați Windows Explorer pentru a căuta acest fișier pe unitatea CD.
-

LV

- ① Komplektā ir ietverti PCI/PCIe karte/USB uztvērējs/USB zibatmiņas disks. Lūdzam rūpīgi izlasīt šīs norādes.
- ② Instalēšanas rokasgrāmatas (TechniSat DVB programmatūrai) ir lekļautas instalācijas kompaktdiskā. Turpmāk skatiet bieži uzdotos jautājumus, kur ir sniegtas atbildes uz iespējamām problēmām. Lai skatītu failus, nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader.
- ③ Programmatūras instalēšanas laikā nepieciešams veikt atkārtotu sāknēšanu. Lūdzu, neizdemiet instalācijas kompaktdisku no CD diskdziņa, līdz programmatūras uzstādīšana tiek pilnībā pabeigta. Dažos gadījumos (Win98) būs nepieciešams operētājsistēmas instalācijas kompaktdisks.
Ja kompaktdisks netiek startēts automātiski, to varat atvērt, veicot dubultklikšķi uz faila "Start.exe". Lai meklētu šo failu CD diskdziņā, izmantojet programmu Windows Explorer.

LT

- ① PCI / PCIe plokštė / USB blokas / USB atmintinė pridedama. Rūpestingai laikykitės šio instrukcijos.
 - ② "TechniSat DVB" programinės árangos diegimo vadovai yra diegimo kompaktiniame diske. Toliau rasite atsakymus á dažnai uþduodamus klausimus, kurie padës jums kilus problemoms. Failø perþiûrai reikalinga programa "Adobe Acrobat Reader".
 - ③ Programinės árangos diegimo metu kompiuterá reikia paleisti ið naujo. Neiðimkite diegimo kompaktinio disko ið kompaktiniø disko árenginio, kol nebus baigtas programinės árangos diegimas. Kai kuriais atvejais ("Win98") jums reikës operacinës sistemos diegimo kompaktinio disko.
Jei kompaktinis diskas nepaleidþiamas automatiðkai, já atidaryti galite dukart spustelëjæ "Start.exe". Dá failà kompaktiniame diske surasite naudodamiesi "Windows Explorer" paieškos funkcija.
-

PT

- ① A sua placa PCI/PCIe/caixa USB/unidade flash USB está nesta embalagem. Siga estas instruções cuidadosamente.
- ② Os seus manuais de instalação (para o software TechniSat DVB) estão incluídos no CD de instalação. Pode ainda consultar as FAQ (Perguntas Mais Frequentes) que o irão ajudar caso surjam quaisquer problemas. É necessário o Adobe Acrobat Reader para ler os arquivos.
- ③ Durante a instalação do software, é necessário reinicializar o seu sistema. Certifique-se de que o CD de instalação não é retirado da unidade de CD até que a instalação do software esteja concluída. Em alguns casos (Windows 98), pode também precisar do CD de instalação do seu sistema operativo.
Se o CD não iniciar automaticamente, pode abri-lo através de um duplo clique sobre o ficheiro "Start.exe". Use o Explorador do Windows para procurar o ficheiro na sua unidade de CD.



- ① Карта PCI/PCIe / устройство USB/ флэш-накопитель USB входят в комплект поставки. Пожалуйста, внимательно следуйте указаниям этого руководства.
- ② Руководства по установке (для ПО TechniSat DVB) находятся на установочном компакт-диске. Там же вы найдете вопросы и ответы, которые помогут в случае возникновения проблем. Для работы с этими файлами требуется приложение Adobe Acrobat Reader.
- ③ При установки ПО потребуется перезагрузить компьютер. Не извлекайте установочный компакт-диск из CD-привода до окончания установки программного обеспечения. В некоторых случаях (Win98) потребуется установочный диск операционной системы.
Если программа установки с компакт-диска не запускается автоматически, ее можно запустить, дважды щелкнув на файле «Start.exe». Для поиска этого файла на компакт-диске воспользуйтесь Проводником Windows.

PCI/PCle-kaardi installimine

Ettevalmistus: Enne PCI/PCle-kaardi sisestamist kontrollige, kas arvuti on välja lülitatud ja toitevõrgust lahutatud. Kui ühendate arvuti toitevõrku ajal, mil toimub PCI/PCle-kaardi installimine, võib see kahjustada süsteemi komponente või teid ennast vigastada.



1



2



3




4

- ① Keerake lahti arvutikorpuse kruvid ja eemaldage korpus vastavalt arvuti kasutusjuhendile.
- ② Valige PCI/PCle-kaardile tühi PCI-pesa. Keerake vastava pesa plaadi kruvid lahti ja pange plaat körvale. (joonis 1)
- ③ Enne PCI/PCle-kaardi puudutamist veenduge, et teie kehal pole staatilist laengut. Selleks puudutage mis tahes maandatud detaili, näiteks arvuti toitepesa, metallpinda. (joonis 2)
- ④ Hoidke PCI/PCle-kaarti servadest, IC-kiibid suunatud üles ja metallist kontaktid alla. Seejuures on kaart suunatud PCI-pesa poole. Lükake kaart örnalt, kuid kindlalt PCI-pessa. 2
TechniSat ei vastuta arvutikomponentide vale paigaldusega seotud kahjude eest. Riistvara õiget paigaldust puudutavate küsimuste korral pöörduge edasimüüja poole.
- ⑤ Vajutage ettevaatlikult, kuid kindlalt PCI/PCle-kaarti, et see liiguks õigesti oma koohale. (joonis 3)
- ⑥ Pärast PCI/PCle-kaardi paigaldamist keerake kruvi kinni. Kui tunnete kruvi kinnikeeramise ajal takistust, ei ole PCI/PCle-kaart õiges asendis, st kaart ei ole arvutikatte välisküljele piisavalt lähedal. Sel juhul paigaldage kaart uesti.
- ⑦ Pärast arvutikorpuse tagasipanekut ühendage uesti digitaalse signaali (satelliit, kaabel või maapealne) kaabel, toitekaabel ja muud lahutatud kaablid. (joonis 4)
- ⑧ Seejärel lülitage arvuti sisse. Windows tuvastab uue riistvara ja küsib PCI/PCle-kaardi draiveri teed. Valige suvand „Install software automatically (recommended)“ („Installi tarkvara automaatselt (soovitatav)“, pange installi-CD sisse ning laske Windowsil draiver CD-lt üles leida ja installida.
- ⑨ Pärast draiveri installimist võib Windows paluda teil arvuti uesti käivitada. Nüüd kuvatakse CD-tarkvara installimise menüü. Kui menüü ei ilmu automaatselt, avage Windows Exploreri abil CD ja klöpsake failil Start.exe.
- ⑩ Kuvatakse installimenüü ja link installijuhendi jurdre. Soovitame juhend hoolikalt läbi lugeda ja välja printida või jäätta see arvutis lahti ning toimida vastavalt juhendis kirjeldatule.

6

USB-boksi/USB-välkmälu installimine

Arvuti ettevalmistamine: Enne USB-boksi/USB-välkmälu ühendamist lahutage arvuti toitepistik vooluvõrgust. Kui arvuti on vooluvõrgus ajal, mil toimub USB-boksi/USB-välkmälu ühendamine, võib see kahjustada süsteemi komponente ja USB-boksi/USB-välkmälu.



- ① Võtke USB-boks/USB-välkmälu pakendist välja ja ühendage kaasasoleva USB-kaabli üks ots USB-boksi ning teine ots arvuti vabasse USB-pessa.
- ② Ühendage kaasasolev toitekaabel USB-boksi.
- ③ Ühendage digitaalse signaali (satelliit, kaabel või maapealne) kaabel USB-boksi/USB-välkmäluga.
- ④ Seejärel lülitage arvuti sisse. Windows tuvastab uue riistvara ja küsib USB-boksi/USB-välkmälu draiveri teed. Valige suvand „Install software automatically (recommended)“ („Installi tarkvara automaatselt (soovitatav)“, pange installi-CD sisse ning laske Windowsil draiver CD-It üles leida ja installida.
- ⑤ Pärast draiveri installimist võib Windows paluda teil arvuti uesti käivitada. Nüüd kuvatakse CD-tarkvara installimise menüü. Kui menüü ei ilmu automaatselt, avage Windows Exploreri abil CD ja klõpsake failil Start.exe.
- ⑥ Kuvatakse installimenüü ja link installijuhendi juurde. Soovitame juhend hoolikalt läbi lugeda ja välja printida või jäätta see arvutis lahti ning toimida vastavalt juhendis kirjeldatule.

Namestitev kartice PCI/PCIe

Priprava: Preden vstavite kartico PCI/PCIe, se preprièajte, da je raèunalnik izklopljen in izkljuèen iz elektriènega napajanja. Prikluèitev raèunalnika na elektrièno napajanje med namestitvijo kartice PCI/PCIe lahko poškoduje sistemske komponente ali vas fizièno poškoduje.



1



2



3




4

- ① Odvijte in odstranite ohišje osebnega raèunalnika po navodilih v priroèniku za osebni raèunalnik.
- ② Izberite prazno režo PCI za vašo kartico PCI/PCIe. Zrahljajte vijak na plošči reže in ploščo postavite na stran. (slika 1)
- ③ Preden se fizièno dotaknete kartice PCI/PCIe, preverite, da v vašem telesu ni statìene elektrièe in se ne dotikate nobenih ozemljjenih delov, npr. kovinske površine na elektriènem napajajuju raèunalnika. (slika 2)
- ④ Primitve kartico PCI/PCIe tako, da se dotikate le strani, èipi IC naj bodo obrnjeno navzgor, kovinski kontakti pa navzdo v smeri reže PCI. Nežno, vendar trdno, potisnite kartico v režo PCI. 2.
Podjetje TechniSat ni odgovorno za nobeno škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve raèunalniških komponent. Èe imate vprašanja glede namestitve strojne opreme, se obrnite na svojega prodajalca.
- ⑤ Previdno, toda trdno, potisnite kartico PCI/PCIe navznoter, da je pravilno vstavljena. (slika 3)
- ⑥ Po namestitvi kartice PCI/PCIe privijte vijak. Èe med privijanje vijaka zaèutite upor, kartica PCI/PCIe ni pravilno namešèena in je preblizu ohišja. V tem primeru je treba kartico ponovno vstaviti.
- ⑦ Po namestitvi ohišja raèunalnika, prikopite digitalni signal (satelitski kabel – primerni), napajalni kabel in vse druge izklopljene kable. (slika 4)
- ⑧ Nato vklopite raèunalnik. Sistem Windows bo zaznal novo strojno opremo in vas povprašal po poti do gonilnika za kartico PCI/PCIe. Izberite »Install software automatically« (»Samodejno namesti programsko opremo«) (priporoèeno), vstavite namestitveno zgoòèenko in pustite, da sistem Windows najde in namesti gonilnik z zgoòèenko.
- ⑨ Ko je gonilnik namešèen, bo Windows zahteval ponovni zagon raèunalnika. Zdaj bi se moral prikazati meni namestitvene zgoòèenke. Èe se meni ne prikaže samodejno, odprite zgoòèenko s programom Windows Explorer (Raziskovalec) in kliknite na datoteko »Start.exe«.
- ⑩ Prikazal se bo namestitveni meni, kjer bo na voljo povezava za prikaz namestitvenega priroènika. Priporoèamo, da skrbno preberete priroènik, si ga natisnete ali pustite dokument odprt ter nadaljujete, kot je opisano v priroèniku.

8

Namestitev vmesnika USB/pomnilniške naprave USB

Priprava računalnika: Pred priključitvijo vmesnika USB/pomnilniške naprave USB izvlecite napajalni kabel računalnika. Priključitev računalnika na napajanje je namestitvijo vmesnika USB/pomnilniške naprave USB lahko poškoduje sistemske komponente in sam vmesnik USB/pomnilniško napravo USB.



- ① Vmesnik USB/pomnilniško napravo USB vzemite iz pakiranja in priklopite priložen kabel USB v vmesnik USB na eni strani in v prosta vrata USB na računalniku na drugi.
- ② Priložen napajalni kabel priklopite na vmesnik USB.
- ③ Povežite digitalni signal (satelitski kabel – primerni) z vmesnikom USB/pomnilniško napravo USB.
- ④ Nato vklopite računalnik. Sistem Windows bo zaznal novo strojno opremo in vas povprašal po poti do gonilnika za vmesnik USB/pomnilniško napravo USB. Izberite »Install software automatically« (»Samodejno namesti programsko opremo«) (priporočeno), vstavite namestitveno zgoščenko in pustite sistem Windows, da najde in namesti gonilnik z zgoščenke.
- ⑤ Ko je gonilnik nameščen, bo Windows zahteval ponovni zagon računalnika. Zdaj bi se moral prikazati meni namestitvene zgoščenke. Če se meni ne prikaže samodejno, odprite zgoščenko s programom Windows Explorer (Raziskovalec) in kliknite na datoteko »Start.exe«.
- ⑥ Prikazal se bo namestitveni meni, kjer bo na voljo povezava za prikaz namestitvenega priročnika. Priporočamo, da skrbno preberete priročnik, si ga natisnete ali pustite dokument odprt ter nadaljujete, kot je opisano v priročniku.

Instalarea cardului PCI/PCIe


Pregătire: Înainte de a introduce cardul PCI/PCIe, asigurați-vă că ati oprit și deconectat calculatorul de la sursa de alimentare electrică. Conectarea calculatorului la sursa de alimentare electrică în timpul instalării cardului PCI/PCIe poate deteriora componentele sistemului sau să poate provoca răni.



1



2



3




4

- ① Deșurubați și îndepărtați carcasa PC-ului dvs. conform instrucțiunilor din manualul PC-ului.
- ② Alegeti un slot PCI gol pentru cardul PCI/PCIe. Desfaceți șurubul plăcii slotului respectiv și așezați placă slotului la o parte. (fig.1)
- ③ Înainte de a atinge fizic cardul PCI/PCIe, asigurați-vă că (2)corful dvs. este deschis de energie statică, atingând orice piesă cu împământare, de ex. suprafața metalică a sursei de alimentare a PC-ului. (fig.2)
- ④ Înțeți cardul PCI/PCIe, atingând doar marginile, cu chipurile IC îndreptate în sus și contactele metalice îndreptate în jos, în direcția slotului PCI. Introduceți cardul ușor, dar ferm, în slotul PCI. 2. TechniSat nu este răspunzător pentru pagubele provocate de instalarea defectuoasă a componentelor PC. Contactați distribuitorul dvs. pentru întrebări referitoare la instalarea corectă a echipamentului.
- ⑤ Apăsați cu grijă, dar ferm, cardul PCI/PCIe astfel încât să fie amplasat corect. (fig.3)
- ⑥ După poziționarea cardului PCI/PCIe, strângeți șurubul. Dacă simțiți rezistență în timpul strângerii șurubului, cardul PCI/PCIe nu se află în poziția corectă, ceea ce înseamnă că nu este suficient de aproape de partea exterioară a carcasei PC-ului. În acest caz, repoziționați corect.
- ⑦ După remontarea carcasei calculatorului, conectați semnalul digital (satelit, cablu sau terestru), cablul de alimentare și toate celelalte cabluri deconectate. (fig.4)
- ⑧ Porniți apoi PC-ul. Windows va detecta echipament nou și vă va cere o cale către driverul pentru cardul PCI/PCIe. Alegeti "Install software automatically (recommended)" ("Instalează software automat (recomandat)", introduceti CD-ul de instalare și așteptați ca Windows să găsească și să instaleze driver-ul de pe CD.
- ⑨ După ce driverul este instalat, Windows vă poate cere să reporniți PC-ul. Acum apare meniul de instalare a softwareului de pe CD . Dacă meniu n-apare automat, deschideți CD-ul cu Windows Explorer și faceți clic pe fișierul "Start.exe".
- ⑩ Meniul de instalare va apărea și va furniza o legătură pentru afișarea manualului de instalare. Vă recomandăm să citiți cu atenție manualul, să imprimați o copie a acestuia sau să lăsați documentul deschis și să procedați cum este ilustrat în manual.

Instalarea dispozitivului USB/unită flash USB

Pregătirea PC-ului: Deconectați computerul de la sursa de alimentare înainte de a conecta dispozitivul USB/unitatea flash USB. Conectarea PC-ului la rețea de alimentare în timpul conectării dispozitivului USB/unită flash USB poate deteriora componentele sistemului și dispozitivul USB/unitatea flash USB.



- ① Scoateți dispozitivul USB/unitatea flash USB din ambalaj și conectați cablul USB inclus la dispozitivul USB la un capăt și la un slot USB liber al PC-ului dvs., la celălalt capăt.
- ② Conectați cablul de alimentare inclus la dispozitivul USB.
- ③ Conectați semnalul digital (satelit, cablu sau terestru) la dispozitivul USB/unitatea flash USB.
- ④ Porniți apoi PC-ul. Windows va detecta echipament nou și vă va cere o cale către driverul pentru dispozitivul USB/unitatea flash USB. Alegeti "Install software automatically (recommended)" ("Instalează software automat (recomandat)", introduceți CD-ul de instalare și permiteți Windows să găsească și să instaleze driver-ul de pe CD).
- ⑤ Odată ce driverul este instalat, Windows vă poate cere să reporniți PC-ul. Acum meniu de instalare a software-ului de pe CD ar trebui să apară. Dacă meniu nu apare automat, deschideți CD-ul cu Windows Explorer și faceți clic pe fișierul "Start.exe".
- ⑥ Meniul de instalare va apărea și va furniza o legătură pentru afișarea manualului de instalare. Vă recomandăm să citiți cu atenție manualul, să imprimați o copie a acestuia sau să lăsați documentul deschis și să procedați cum este ilustrat în manual.

PCI/PCIe kartes instalācōana

Sagatavošana: Pirms ievietot PCI/PCIe karti, lūdzu, pārliecinieties, vai dators ir izslēgts un atvienots no strāvas padeves. Ja PCI/PCIe kartes instalācōanas laikā dators būs pievienots strāvas padevel, var tikt bojāti sistēmas komponenti, vai arī jūs varat gūt traumas.



1



2



3





4

- ① Atskrūvējiet un noņemiet datora korpusu, ievērojot datora rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
- ② Izvēlieties PCI/PCIe kartei tukšu PCI slotu. Atskrūvējiet attiecīgā slota plāksnes skrūvi un novietojet slota plāksni uz vienu sānu. (1. att.)
- ③ Pirms pieskaraties PCI/PCIe kartei, atbrīvojiet fermenti no statiskās elektrības, pieskaroties kādai izemētai daļai, piemēram, datora barošanas bloka metāla virsmai. (2. att.)
- ④ Turiet PCI/PCIe karti tikai aiz tās malām, IC mikroshēmas vēršot augšup, bet metāla kontaktus lejup PCI slota virzienā. Uzmanīgi, bet ar nelielu spēku, iespiediet karti PCI slotā.
TechniSat nav atlīdzīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties datora daļu nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Ja rodas jautājumi par pareizu aparatūras uzstādīšanu, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.
- ⑤ Uzmanīgi, bet ar nelielu spēku, iespiediet PCI/PCIe karti, lai tā tiktu pareizi ievietota. (3. att.)
- ⑥ Kad PCI/PCIe karte ir ievietota, pieskrūvējiet skrūvi. Ja skrūvi ir grūti pieskrūvēt, PCI/PCIe karte nav ievietota pareizi, t.i., nepieciešami tuvu datora korpusam. Tādā gadījumā atkārtoti ievietojet karti.
- ⑦ Pēc datora korpusa uzlikšanas pievienojet digitālo signālu (attiecīgi satelīta, kabeļa, virszemes), elektrības kabeli un citus atvienotos kabeļus. (4. att.)
- ⑧ Tad ieslēdziet datoru. Sistēma Windows atpazīs jauno aparatūru un lūgs norādīt celu uz PCI/PCIe kartes draiveri. Izvēlieties "Instalāt programmatūru automātiski (ieteicams)", ievietojet instalācijas kompaktdisku un gaidiet, līdz sistēma Windows atradis kompaktdiskā draiveri un uzstādīs to.
- ⑨ Kad draiveris tiks instalēts, sistēma Windows var lūgt restartēt datoru. Tagad vajadzētu tikt parādīti kompaktdiska programmatūras instalēšanas izvēlnē. Ja izvēlne netiek parādīta automātiski, programmā Windows Explorer atveriet kompaktdiska mapi un noklikšķiniet uz faila "Start.exe".
- ⑩ Tiks parādīta instalāšanas izvēlne, kurā būs sniegtā saite uz instalāšanas rokasgrāmatu. Iesakām rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu, izdrukāt tās kopiju vai neaizvērt to un izpildīt rokasgrāmatā sniegos norādījumus.

USB uztvērēja/USB zibatmiņas diska instalācija

Datora sagatavošana: Pirms USB uztvērēja/USB zibatmiņas diska pievienošanas atvienojiet datoru no elektrotīkla. Ja USB uztvērēja/USB zibatmiņas diska instalācijas laikā dators būs pievienots strāvas padevei, var tikt bojāti sistēmas komponenti un USB uztvērējs/USB zibatmiņas disks.



- ① Izņemiet USB uztvērēju/USB zibatmiņas disku no iepakojuma un pievienojiet komplektā ietvertā USB kabeļa vienu galu USB uztvērējam, bet otru galu — datora brīvajam USB slotam.
- ② Pievienojiet komplektā ietvertu barības vadu USB uztvērējam.
- ③ Pievienojiet USB uztvērējam/USB zibatmiņas diskam digitālo signālu (attiecīgi satelīta, kabeļa, vīrszemes).
- ④ Tad ieslēdziet datoru. Sistēma Windows atpazīs jauno aparāturu un lūgs norādīt celu uz USB uztvērēja/USB zibatmiņas diska draiveri. Izvēlieties "Instalāciju automātiski (ieteicams)", ievietojiet instalācijas kompaktdisku un gaidiet, līdz sistēma Windows atradis kompaktdiskā draiveri un uzstādis to.
- ⑤ Kad draiveris tiks instalēts, sistēma Windows var lūgt restartēt datoru. Tagad vajadzētu tikt parādīta kompaktdiska programmatūras instalāšanas izvēlnei. Ja izvēlne netiek parādīta automātiski, programmā Windows Explorer atveriet kompaktdiska mapi un noklikšķiniet uz faila "Start.exe".
- ⑥ Tiks parādīta instalāšanas izvēlne, kurā būs sniegtā saite uz instalāšanas rokasgrāmatu. Iesakām rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu, izdrukāt tās kopiju vai neizvērt to un izpildīt rokasgrāmatā sniegos norādījumus.

PCI / PCIe plokštės diegimas

Pasiruošimas: Prieđ ádëdami PCI / PCIe plokštæ ásitikinkite, kad jūsø kompiuteris iðjungtas ir atjungtas nuo maitinimo ðaltinio. Jei PCI / PCIe plokštës ádëjimo metu kompiuterá prijungsite prie maitinimo ðaltinio, galite sugadinti sistemos komponentus arba susípalotu.



1



2



3





4

- ① Atskite varþtus ir nuimkite kompiuterio korpusà, kaip nurodyta kompiuterio vadove.
- ② PCI / PCIe plokštæ parinkite tuðiø PCI lizða. Atskite varþtæ, laikantá atitinkamo lizo plokštæ, ir padékite ja á ðalá. (1 pav.)
- ③ Prieđ liesdamai PCI / PCIe plokštæ úptikrinkite, kad jūsø kùnas nebûto ølektrintasis statinu elektros krûiu. Tai padaryti galite paliesdamai bet kokia øpemintà dala, pvz., metaliná kompiuterio maitinimo bloko pavirðio. (2 pav.)
- ④ Laikykite PCI / PCIe plokštæ uþ kraðta, nukreipæ IC lustais á virðo, o metaliniø kontaktais – þemyn link PCI lizðo. Ðvelniai, bet tvirtai ástumkite plokštæ á PCI lizða.
"TechniSat" néra atsakinga uþ þaða dël neteisingo kompiuterio daliø diegimo. Jei kils klausimø dël teisingo aparatûro diegimo kreipkitës á prekybos atstovà.
- ⑤ Aتسargiai, bet tvirtai spauskite PCI / PCIe plokštæ, kol ji bus tinkamai ástatyta. (3 pav.)
- ⑥ Ástatæ PCI / PCIe plokštæ priverbkite varþtæ. Jei verþdami varþtæ jauèiate pasipreðinimà, vadinas, PCI / PCIe plokštë yra netinkamoje padëtyje, t. y. nepakankamai arti kompiuterio dangëio. Tokiu atveju já reikia ádeti ið naujo.
- ⑦ Atgal uþdëja kompiuterio korpusà prijunkite skaitmeninio signalo (palydovinës, kabelinës ar antþeminës televizijos) kabelá, maitinimo kabelá ir kitus atjungtus kabelius. (4 pav.)
- ⑧ Tada ájunkite kompiuterá. "Windows" aptiks naujà aparatûrą ir paklaus kelio iki PCI / PCIe plokštës tvarkylës. Pasirinkite "Install software automatically (recommended)" (diegti programinë árangà automatiðkai (rekomenduojama)), ádëkite diegimo kompaktinio diskà ir leiske "Windows" rasti bei ádiegti tvarkykla ið kompaktinio diskò.
- ⑨ Ádiegus tvarkylæ "Windows" gali papräðyti paleisti kompiuterá ið naujo. Dabar turëtø atsidartyti kompaktinio diskò programinës árangos diegimo meniu. Jei meniu neatidaramas automatiðkai, programa "Windows Explorer" atidarykite kompaktinio diskà ir spustelëkite failà "Start.exe".
- ⑩ Atsidarys diegimo meniu, kuriame bus pateikta nuoroda, leidþianti perþiûrëti diegimo vadovà. Rekomenduojame atidþiai perskaityti vadovà, iðspausdinti jo kopijà arba palikti dokumentà atidarytà ir tæsti darbà, kaip nurodyta vadove

USB bloko / USB atmintinės diegimas

Kompiuterio paruošimas: Prieð prijungdami USB blokà / USB atmintinà, atjunkite kompiuterio maitinimà. Jei USB bloko / USB atmintinës prijungimo metu kompiuterà prijungsite prie maitinimo ɔaltinio, galite sugadinti USB blokà / USB atmintinæ.



- ① Iðimkite USB blokà / USB atmintinæ ið pakuotës ir prijunkite pridëtà USB kabelà prie USB bloko ir prie laisvo USB lizdo kompiuteryje.
- ② Prie USB bloko prijunkite pridëtà maitinimo kabelà.
- ③ Prie USB bloko / USB atmintinës prijunkite skaitmeninio signalo (palydovinës, kabelinës ar antþeminës televizijos) kabelà.
- ④ Tada ájunkite kompiuterá. "Windows" aptiks naujà aparatûrà ir paklaus kelio iki USB bloko / USB atmintinës tvarkyklës. Pasirinkite "Install software automatically (recommended)" (diegti programinæ árangà automatiðkai (rekomenduojama), ádékite diegimo kompaktinà diskà ir leiskite "Windows" rasti bei ádiegti tvarkyklæ ið kompaktinio disko.
- ⑤ Ádiegus tvarkyklæ "Windows" gali papraðyti paleisti kompiuterá ið naujo. Dabar turëtø atsidaryti kompaktinio disko programinës árangos diegimo meniu. Jei meniu neatidaromas automatiðkai, programa "Windows Explorer" atidarykite kompaktinà diskà ir spustelékite failà "Start.exe".
- ⑥ Atsidarys diegimo meniu, kuriamo bus pateikta nuoroda, leidþianti perþiûrëti diegimo vadovà. Rekomenduojame atidþiai perskaityti vadovà, iðspausdinti jo kopijà arba paliki dokumentà atidarytâ ir taesti darbâ, kaip nurodyta vadove.

PCI / PCIe plakātēs diegimas

Preparação: Antes de inserir a placa PCI/PCIe, verifique se o computador está desligado e não está ligado à tomada de alimentação. Se ligar o computador à tomada de alimentação durante a instalação da placa PCI/PCIe, pode danificar componentes do sistema ou causar danos físicos a si mesmo.



1



2



3




4

- ① Desaparafuse e retire a caixa do seu PC de acordo com as instruções do manual do seu PC.
- ② Escolha uma ranhura PCI vazia para a sua placa PCI/PCIe. Solte o parafuso da ranhura de placa respectiva e coloque a chapa da ranhura de lado. (imagem 1)
- ③ Antes de tocar fisicamente a placa PCI/PCIe, certifique-se de que toca em qualquer superfície ligada à terra para que o seu corpo liberte a electricidade estática (por exemplo, a superfície metálica da fonte de alimentação do PC). (imagem 2)
- ④ Segure a placa PCI / PCIe, tocando apenas as suas bordas, com os chips IC virados para cima e os contactos de metal virados na direcção da ranhura PCI. Introduza suave, mas firmemente, a placa na ranhura PCI. 2. A TechniSat não é responsável por quaisquer danos relacionados com a instalação incorrecta de componentes do PC. Em caso de dúvida, contacte o seu distribuidor relativamente à instalação correcta de hardware.
- ⑤ Pressione a placa PCI/PCIe cuidadosa mas firmemente, de forma a ficar correctamente inserida. (imagem 3)
- ⑥ Após a inserção da placa PCI/PCIe, aperte o parafuso novamente. Se sentir resistência ao apertar o parafuso, a placa PCI/PCIe não está na posição correcta, ou seja, próxima ou suficiente do exterior da caixa do PC. Nesse caso, se for necessário, reposicione a placa.
- ⑦ Após a substituição da caixa do computador, ligue o sinal digital (resp. satélite, resp. cabo, terrestre), o cabo de alimentação e todos os outros cabos anteriormente desligados. (imagem 4)
- ⑧ Em seguida, ligue o seu PC. O Windows irá detectar o novo hardware e solicitar a escolha de um caminho para o controlador da placa PCI/PCIe. Escolha "Instalar o software automaticamente (recomendado)", introduza o CD de instalação e permita que o Windows encontre e instale o controlador a partir do CD.
- ⑨ Depois de o controlador ser instalado, o Windows poderá pedir-lhe para reiniciar o PC. Neste momento, deve surgir o menu de instalação do software do CD. Se o menu não surgir automaticamente, abra o CD com o Explorador do Windows e clique no ficheiro "Start.exe".
- ⑩ O menu de instalação vai então surgir e disponibilizar uma ligação para o manual. Recomendamos que leia atentamente o manual, imprima uma cópia do mesmo ou deixe o documento aberto, e siga os passos nele ilustrados.

Instalação da caixa USB/unidade de flash USB

Preparação do PC: Desligue a ficha de alimentação do seu PC antes de ligar a caixa/unidade de flash USB. Se ligar o computador à tomada de alimentação durante a instalação da caixa/unidade de flash USB, pode danificar componentes do sistema ou causar danos físicos a si mesmo.



- ① Retire a caixa/unidade flash USB do pacote e ligue o cabo USB à caixa USB, e ligue-o a uma porta USB livre no seu PC.
- ② Ligue o cabo de alimentação incluso à caixa USB.
- ③ Ligue o sinal digital (resp. satélite, resp. cabo, terrestre) com a caixa USB/unidade de flash USB.
- ④ Em seguida, ligue o seu PC. O Windows irá detectar o novo hardware e solicitar a escolha de um caminho para o controlador da caixa USB/unidade de flash USB. Escolha "Instalar o software automaticamente (recomendado)", introduza o CD de instalação e permita que o Windows encontre e instale o controlador a partir do CD.
- ⑤ Depois de o controlador ser instalado, o Windows poderá pedir-lhe para reiniciar o PC. Neste momento, deve surgir o menu de instalação do software do CD. Se o menu não surgir automaticamente, abra o CD com o Explorador do Windows e clique no ficheiro "Start.exe".
- ⑥ O menu de instalação vai então surgir e disponibilizar uma ligação para o manual. Recomendamos que leia atentamente o manual, imprima uma cópia do mesmo ou deixe o documento aberto, e siga os passos nele ilustrados.

Установка карты PCI/PCIe

Подготовка: Прежде чем вставить карту PCI/PCIe, выключите компьютер и отсоедините его от сети питания. Соединение компьютера с источником питания во время установки карты PCI/PCIe может привести к повреждению компонентов системы или повлечь телесное повреждение пользователя.




1



2



3




4

- ① Отверните крепежные винты и снимите корпус ПК согласно инструкциям, приведенным в руководстве к вашему ПК.
- ② Выберите пустое гнездо PCI для карты PCI/PCIe. Ослабьте винт соответствующей заглушки и отложите заглушку в сторону. (рис. 1)
- ③ Прежде чем прикоснуться к карте PCI/PCIe, убедитесь, что на вашем теле нет статического электричества. Для этого следует прикоснуться к любому заземленному предмету, например, к металлической поверхности блока питания ПК. (рис. 2)
- ④ Возьмитесь за края карты PCI/PCIe так, чтобы микросхемы на печатной плате были обращены вверх, металлические контакты – вниз, к гнезду PCI. Проявляя осторожность, прочно вставьте карту в гнездо PCI. 2. Компания TechniSat не несет ответственности за повреждения, связанные с неправильной установкой компонентов ПК. В случае возникновения вопросов по правильной установке оборудования обращайтесь к обслугивающему вас дилеру.
- ⑤ Осторожно нажмите на карту PCI/PCIe, чтобы она встала на свое место. (рис. 3)
- ⑥ Установив на место карту PCI/PCIe, затяните винт. Если при затягивании винта ощущается сопротивление, это свидетельствует о неправильной установке карты PCI/PCIe, т.е. она находится недостаточно близко к гнезду в корпусе ПК. В этом случае следует переустановить ее.
- ⑦ Установив на место корпус ПК, подключите источник цифрового сигнала (спутниковый/каспийский/стационарный), сетевой шнур и прочие отсоединенные кабели. (рис. 4)
- ⑧ Затем включите ПК. Windows обнаружит новое устройство и запросит путь к драйверу карты PCI/PCIe. Выберите «Автоматическая установка программного обеспечения (рекомендуется)» и вставьте установочный компакт-диск. Windows обнаружит и установит драйвер с компакт-диска.
- ⑨ После установки драйвера Windows может предложить перезагрузить ПК. После перезагрузки должно появиться меню установки программного обеспечения с компакт-диска. Если меню не появилось автоматически, обратитесь к компакт-диску с помощью Проводника Windows и щелкните на файле «Start.exe».
- ⑩ Появится меню установки со ссылкой на руководство по установке. Рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством, распечатать его, либо оставить документ открытым и продолжать процедуру в соответствии с указаниями в руководстве.

Установка устройства USB/флэш-накопителя USB

Подготовка ПК: Прежде чем подключать устройство USB/флэш-накопитель USB, отсоедините сетевой шнур ПК от розетки. Соединение ПК с источником питания во время подсоединения устройства USB/флэш-накопителя USB может привести к повреждению компонентов системы и устройства USB/флэш-накопителя USB.



- ① Извлеките из упаковки устройство USB/флэш-накопитель USB и подсоедините один конец прилагаемого кабеля USB к устройству USB, а второй – к свободному разъему USB на компьютере.
- ② Подсоедините прилагаемый сетевой шнур к устройству USB.
- ③ Подключите источник цифрового сигнала (спутниковый / кабельный / стационарный) к устройству USB/флэш-накопителю USB.
- ④ Затем включите ПК. Windows обнаружит новое устройство и запросит путь к драйверу устройства USB/флэш-накопителя USB. Выберите «Автоматическая установка программного обеспечения (рекомендуется)» и вставьте установочный компакт-диск. Windows обнаружит и установит драйвер с компакт-диска.
- ⑤ После установки драйвера Windows может предложить перезагрузить ПК. После перезагрузки должно появиться меню установки программного обеспечения с компакт-диска. Если меню не появилось автоматически, обратитесь к компакт-диску с помощью Проводника Windows и щелкните на файле «Start.exe».
- ⑥ Появится меню установки со ссылкой на руководство по установке. Рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством, распечатать его, либо оставить документ открытым и продолжать процедуру в соответствии с указаниями в руководстве.



www.technisat.com